

- Legenda:**
- Parkový trávník
 - Luční trávník
 - Záhony trvalek
 - Záhony růží
 - Pokryvné výsadby keřů - listnatých
 - Rozvolněné skupiny keřů - smíšených
 - Zapojené skupiny keřů - listnatých
 - Zapojené skupiny keřů - jehličnatých
 - Živé ploty - volně rostlé - listnaté
 - Živé ploty - tvarované - listnaté
 - Popínavé dřeviny
 - Skupina stromů listnatých s podrostem keřů listnatých
 - Výskyt cibulovin v trávníku
 - Plocha bez vegetačního krytu
 - Zpevněné plochy s povrchem dlážděným
 - Zpevněné plochy s povrchem živичným
 - Zpevněné plochy s povrchem betonovým
 - Zpevněné plochy s povrchem šterkovým
 - Zpevněné plochy s povrchem jiným
 - Schodiště
 - Hřiště - povrch škvárový
 - Hřiště - povrch antukový
 - Solitérní keře - listnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
 - Solitérní keře - jehličnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
 - Solitérní stromy - listnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
 - Solitérní stromy - jehličnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
 - 26 Pořadové číslo dřeviny
 - Obvod koruny dřeviny
 - Hodnocená skupina keřů (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
 - Informační a orientační tabule
 - Lavičky - stabilní
 - Odpadkové koše
 - Osvětlení
 - Umělecké dílo
 - Zábradlí
 - Betonové zídky
 - Hranice plošných prvků
 - Hranice úprav
 - Hranice parcel KN
 - Číslo parcely

Vedení sítí technické infrastruktury:

- Vedení Telefonica
- Kanalizace ve správě SmVaK
- Vodovod ve správě SmVaK
- Plynovod VTL
- Plynovod STL
- Plynovod NTL
- Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
- Plynovod ve výstavbě
- Vedení kyslíku
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN

Hodnocení zdravotního stavu dřevin


- 0 - výborný - bez poškození
- 1 - dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
- 2 - zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah
- 3 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
- 4 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
- 5 - havarijný - akutní riziko rozpadu

Poznámka:

Před započítáním prací je nutno výtýct všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Bpv



HIP: Ing. Barbora Májková

Zpracovatel: Atrégia s.r.o.
Sebrov 215, 679 22 Sebrov-Kateřina
email: info@atregia.cz

Zpracoval: Ing. Barbora Májková

Investor: Bílovecká nemocnice, a.s.
17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
email: info@nvb.cz tel.: 556 771 771

Zpracovatel částí PD:

Datum:	03/2014	Autorizační razítko:
Stupeň:	DPS	
Měřítko:	1:500	
Číslo zakázky:	104/2014	
Název výkresu:	Formát:	6x44
	Číslo výkresu:	Číslo paré:

Revitalizace zeleně v areálu
Bílovecké nemocnice

Situace současného stavu

02